

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Головного управління
ДПС у Запорізькій області
від 02.07.2021 № 1-г

АКТ

обстеження будівель, споруд та конструкцій
об'єктів Головного управління ДПС у Запорізькій області

від "15" листопада 2021р. № 15/11-1

адміністративна будівля Головного управління ДПС у Запорізькій області,
69001, м. Запоріжжя, вул. Паркова, 4а
(назва будівлі, споруди, місце знаходження)

Комісія у складі:

Голова комісії:

Манін О.О. Заступник начальника управління – начальник відділу матеріально-технічного забезпечення управління інфраструктури та бухгалтерського обліку.

Члени комісії:

Однороженко С.О. Заступник начальника відділу експлуатації майна, зв'язку та транспортного забезпечення управління інфраструктури та бухгалтерського обліку;

Дорошенко С.О. Головний державний інспектор відділу матеріально-технічного забезпечення управління інфраструктури та бухгалтерського обліку,

провела візуальне обстеження (огляд) підвального приміщення (елеваторна) адміністративної будівлі Головного управління ДПС у Запорізькій області за адресою: м. Запоріжжя, вул. Паркова, 4а, в якому розташована система теплопостачання (трубопровід, арматура, лічильник, фільтр тощо). Обстеження включало в себе: огляд внутрішньої системи теплопостачання та орієнтовну оцінку її стану.

Під час роботи комісія керувалася законодавчими документами, а саме:

1. Закон України від 14.10.1992 № 2694 XII «Про охорону праці»;
2. Порядок проведення обстеження прийнятих в експлуатацію об'єктів будівництва (із змінами), затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 12.04.2017 р. № 257;
3. ДСТУ-Н Б В. 1.2-18:2016 «Настанова щодо обстеження будівель і споруд для визначення та оцінки їх технічного стану», затверджений наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 02.07.2016 р. № 213;
4. Правила технічної експлуатації систем теплових установок і мереж, затверджені наказом Міністерства палива та енергетики від 14.02.2007 р. № 71.

При візуальному обстеженні (огляді) внутрішньої системи тепlopостачання виявлені основні недоліки:


- поверхнева корозія штоків арматури та їх фланцевих з'єднань ;
- нещільності арматури системи тепlopостачання;

в останньому випадку, виникла особливо небезпечна ситуація (аварійний витік теплоносія), яка може привести до руйнування фундаменту будівлі.


Висновки комісії:


З метою негайного усунення аварійної ситуації, комісія прийняла рішення щодо необхідності проведення ремонтно-відновлювальних робіт системи тепlopостачання з встановленням запірної арматури – 2 шт. у приміщенні підвалу (елеваторної) адміністративної будівлі за адресою: 69001, м. Запоріжжя, вул. Паркова, 4а.

Голова комісії:


(підпис) О.О. Манін

Члени комісії:


(підпис) С.О. Однороженко


(підпис) С.О. Дорошенко